



رئاست جمهوری
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس

حمام تاریخی بادنجان

تهریه‌گشته: ایرج محمدی

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

۱۳۸۷/۶/۱

تاریخ تهیه: پائیز ۸۴

۱- موقعیت طبیعی اثر:

شهرستان جهرم در جنوب ناحیه مرکزی استان فارس بین شهرستانهای فسا، داراب، لار، فیروزآباد و شیراز واقع گردیده است. مساحت آن ۵۵۰ کیلومترمربع است. شهرستان جهرم از دشتی‌های مرتفع (حدود ۹۰۰ متر) پدید آمده که بوسیله کوهها احاطه شده‌اند. مهمترین آنها کوه میمند و سیمکان است که جهرم را از فیروزآباد جدا می‌سازد. براسر سرشماری سال ۱۳۷۰، جمعیت جهرم ۱۸۳ هزار نفر بوده است. از نظر تقسیمات کشوری دارای چهار بخش مرکزی، سیمکان، کردیان و خفر است. این اثر در بخش سیمکان واقع گردیده، شغل اکثر مردم این بخش کشاورزی و صنده محصولات آنها نیز گندم، جو و برنج می‌باشد.

۲- موقعیت فعلی اثر:

شهرستان جهرم، بخش سیمکان، منطقه پشت‌پر، انتهای روستای بادمجان

۳- مشخصات پلاک ثبتی اثر:

این اثر در پلاک ثبتی روستای روستای بادمجان واقع گردیده است.

۴- تاریخچه و وجه تسبیه اثر:

با توجه به فرم و بلان اثر دوره آن به صفویه بر می‌گردد. چون اثر در روستای بادمجان قرار گرفته است به همین نام نیز خوانده می‌شود.

۵- سوابق پژوهشی اثر، شناسایی، بروسی، گمانهزنی، حفاری:

این اثر در سالهای گذشته توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شناسایی و در سال ۱۳۸۴ کلیه اندامات ثبتی آن تهیه تا پس از مطرح شدن در جلسه شورای ثبت در فهرست آثار ملی قرار گیرد.

۶- نوع و توضیحات مالکیت اثر:

نوع مالکیت بصورت حقوقی است. این اثر چون هیچ یک از اهالی روستا خود را مالک اثر نمی‌دانند در نصرف دولت می‌باشد.

۷- مشخصات اثر - تپه:۸- مشخصات اثر بنا:

این حمام مشرف به رودخانه پامدجان والع گردیده است ورودی حمام از ضلع شمالی که بصورت دالانی به طول سه متر که پوشش آن نیز بصورت گهواره‌ای بوده و در حال حاضر فرو ریخته است. مصالح بکار رفته در آن اجر، لاسته سنگ با ملاطه گچ و سلروج می‌باشد. اجرهای بکار رفته در آن، ابعاد 20×20 سانتیمتر می‌باشد پس از این دالان وارد فضای مستطیل شکل شده که پوشش آن نیز بصورت گهواره‌ای می‌باشد. بدنه آن نیز با گچ اندوه شده است. با توجه به لایه‌های موجود در بدنه بنا چنین بنظر می‌رسد که در دورانهای مختلف بدنه اندود گردیده است. از این فضا پوسیله یک درب ورودی به عرض 8m سانتی متر و به ارتفاع 180 سانتیمتر وارد یک فضای چند ضلعی می‌شود که دارای 4 رخت کن که در قسمت پایین هر رخت کن 4 حفره که جای کفش می‌باشد. در بدنه داخلی هر رخت کن دو ناقچه جهت فرار گرفتن و سایل روشنایی می‌باشد. در بدنه داخلی هر رخت کن دو ناقچه جهت قرار گرفتن و سایل روشنایی می‌باشد. در وسط این فضا حوضی مربوط به دوران قاجار می‌باشد که در حال حاضر بر شده است پاشور این حوض از سنگ همر سبزی باشد که گوشاهای آن شکته و صدمه دیده است. از اره این قسمت (رخت کن) از سنگهای گندمک می‌باشد. پوشش این قفساز رخت کن) عرقچین می‌باشد در قسمت منتهی علیه آن سوراخی تعییه گردیده که جهت تأسین روشنایی فضا تعییه گردیده است. پوشش سقف با اجرهای 20×20 سانتی متر احداث گردیده است. بدنه آن نیز با گچ اندوه گردیده است از این قسمت وارد فضای می‌شویم که یک اطلق مستطیل شکل در سمت چپ آن تعییه گردیده. بدنه داخلی آن با گچ اندوه و چهار ناقچه جهت قرار گرفتن و سایل روشنایی در آن تعییه گردیده است. قسمتهایی از سلف این فضا فرو ریخته است. از این قسمت وارد فضای اصلی حمام شده که خزینه نیز در این فضا قرار گرفته است فرم بلان این قسمت بصورت چندضلعی می‌باشد پوشش سلف آن نیز بصورت گنبدی و با اجرهای 20×20 سانتی متر احداث گردیده است. بدنه داخلی آن نیز با گچ اندوه گردیده است. خزینه و محل دیگ مسی در این فضا تعییه گردیده است آثار و بناهایی حوضی در این فضا به چشم می‌خورد که در حال حاضر بر شده است این حمام به علت می‌توچی اسباب و صدمه فرداون دیده است در ضلع شمال این حمام پشت بندهایی جهت استحکامبخشی بنا تعییه گردیده که آثار و بقاهای آن هنوز قابل رویت می‌باشد این اثر نیاز شدید به تعمیر و مرمت و ارائه یک طرح مرمتی در اسرع وقت می‌باشد.

۹- ویژگی اثر:

بلان و فرم معماری اثر

۱۰- نوع بهره‌برداری اثر:

نوع بهره‌برداری اثر در اصل بصورت خدماتی بوده و در حال حاضر هیچگونه بهره‌برداری از اثر نمی‌گردد.

۱۱- الامارات انجام شده در مورد حریم اثر (حریم پیشنهادی):

ناگفون هیچگونه اقدامی درخصوص تعیین حریم اثر صورت نگرفته است. حریم پیشنهادی جهت این اثر از هر ضلع آن ۱۰۰ متر سیار مناسب می‌باشد.

۱۲- توضیح دخل و تصرفات انجام شده و مشهود اثر:

عدم توجه در تعمیرات این بنا باعث گردیده که قسمتهای زیادی از اثر تخریب گردد.

۱۳- توضیح تعمیرات گذشته در اثر:

کلیه تعمیرات صورت گرفته در اثر خارج از ضوابط و مقررات مرمتی اثر بوده و توسط مردم عادی این تعمیرات صورت گرفته است.

۱۴- توضیحات ضروری و اختصاصی اثر:

۱. ازانه طرح مرمتی و تعمیراتی درخصوص اثر در اسرع وقت ۲. تعیین حریم اثر ۳. تعمیرات اساسی و استحکام‌بخشی اثر در اسرع وقت

۱۵- شرح وضعیت موجود خطريزيری و دلائل آسيب‌های وارد:

سفح برخی از قسمتهای اثر تخریب و فرو ریخته است و دیواره این حمام در برخی قسمتها صدمه و فرو ریخته است اندود بدنی این اثر در آکثر نقاط فرو ریخته است. عدم ازانه برنامه تعمیراتی و تقویت سازه بنا باعث می‌گردد در آینده بنا صدمه شدید بپرسد.

۱۶- ذکر منابع و مأخذ گزارش:

تحقیقات میدانی



حمام تاریخی بادمجان ، ورودی حمام




حمام تاریخی بادمجان ، سروینه (رختکن)



حمام تاریخی بادمجان ، سرمهنه (کفشنگ)



حمام تاریخی بادمجان ، گزدخانه



مترجم: حامیه بادنجان | بررسی: نوشتار ... ۲۵۱ | جهرم