

گزارش:

پیشنهاد ثبت اثر در فهرست آثار ملی

# مسجد جامع اوز

تهیه کننده گزارش: رضا نوروزی

### ۱ - موقعیت طبیعی :

این بنا در شهر اوز که یکی از شهرهای کوچک جنوب استان فارس می‌باشد واقع شده است. شهر اوز از توابع شهرستان لار بوده که دارای آب و هواهای گرم است. میزان بارش سالیانه آن کم و مردم عمدتاً از آب ذخیره شده در آب ابارها استفاده می‌کرده‌اند. در این منطقه به علت کم‌آبی، کشاورزی رونق چندانی ندارد و عمدتاً اهالی به تجارت مشغول می‌باشند و ارتباط آنها با کشورهای حوزه خلیج فارس ننگاتنگ است.

### ۲ - موقعیت فعلی :

مسجد جامع اوز در یکی از محله‌های قدیمی شهر اوز بنام لرد میری واقع شده است. خیابان جدید طاهری در جنوب مسجد قرار گرفته است.

### ۳ - تاریخچه بنا :

تاریخچه احداث بنا باتوجه به کتبی موجود مربوط به سال ۱۱۹۶ هـ می‌باشد که در سال ۱۳۰۳ هـ فتوسازی گردیده است. بر روی یک لوح چوبی در سال ۱۳۹۱ بر روی مثیر چوبی مسجد نصب گردیده است. متن لوح چوبی بدین شرح است.

گشت تعییر باب از اوقاف	حاجی احمد پیر علوم خیر	در زمان وحدت خضر و زمان
امر مذکوره انتظام پذیر	شد پسون وکیل بیت...	عادر آن حسین حاجی امیر
عمل احمد بن ابراهیم	مستحق کرامت از تقدیر	بر محمد امین طرقی گناء
از هزار و صد و نود سریر	تاریخ آن ز بعد چهار	صاحب صنعت از قلیل و کثیر

۱۱۹۴ فمری

همچنین کتبیه بازسازی بنا مربوط به سال ۱۳۰۴ هـ. ق در سمت راست محراب بر روی دیوار مسجد نصب گردیده است.

#### ۴- مشخصات بنا:

این مسجد در حال حاضر دارای دو دوره معماری است. یکی بخش قدیمی مسجد که شیستادی است ستواندار با ۲۴ ستون گرد در چهار رده بیف شش نایین که در امتداد آنها بر روی دیوارهای شرقی، غربی و جنوبی نیم سوتولهای تعبیه شده است. مصالح بنای قدیمی عمدتاً خشت است و در پوشش از چوب نیز استفاده شده است. در دیوارهای مسجد قدیمی در حد فاصل جزرهایی که نیم ستونها بر روی آن واقع شده یک درب تعبیه گردیده است. در ضلع شرقی چهار ورودی بزرگ و یک ورودی کوچک دارد که به یک فضای کوچک با سه ستون راه می‌باشد.

ضلع جنوبی با چهار ورودی به بخش کوچک توسعه پافته مسجد راه می‌باشد. در دیوار ضلع غربی در مرکز، محراب بصورت توپتگی کاملاً مشخص است که این توپتگی در خارج بنا بیرون آمده و دیوار را از یک تلوخنی بیرون اورد. است. در دیوارهای دو طرف محراب مه پنجه تعبیه گردیده است. ستونها در حدود ۷ س.م. فقر و ارتفاع آنها به ۱۷ س.م. می‌رسد. پایه ستونها چهارگوش می‌باشد و پاکار طافها دارای گچ بری ساده ترینی است. پوشش سقف بصورت مسطح بوده، تیرهای چوبی اصلی و چوبهای نازکی که حد فاصل بین تیرهای اصلی را پر نموده است. قسمت شمالی بنا بصورت پافته توسعه پافته ستواندار جدید راه می‌باشد این بخش توسعه جدید دارای ۱ ستون است و به صحن شمالی جدید که یک محراب نیز در آن تعبیه شده ارتباط می‌باشد.

این مسجد همچنین یک زیرزمین دارد که جهت استفاده نمازگزاران در زمستان ساخته شده است این زیرزمین دارای ۹ چرخ فلکور چهارگوش است که در رده بیف وسط به علت نیاز به تحمل بار جزرها فلکورتر و طلاق آن بصورت چنانچی است. پوشش دو طرف جزرها مسطح است. در این زیرزمین همچنین هواکشها بر جهت تهویه هوا تعبیه شده است.

#### ۵- نوع بهره‌برداری و خصوصیات بازه بنا:

این بنا در حال حاضر دارای کاربری مذهبی است و از آن بعنوان مسجد استفاده می‌شود.

#### **۶- عوامل تزئین شده و نوع آنها:**

این بنا دارای تزئینات ساده‌ای است. استفاده از گچ بریهای فالیس در بالای ستونها و طاقهای زده شده بر روی ستونهای گرد، طرح چوبی سلف که در عین کاربردی بودن تزئینی نیز می‌باشد. بر روی مناره قدیمی بصورت محدود از کاشی قیروزه‌ای استفاده شده. نمای بنا در حال حاضر آجر سه سانتی تزئین کار شده و بر روی مناره جدید نیز کاشی پکار رفته است.

#### **۷- نوع مالکیت بنا و مشخصات ثبت آن در ردیف آثار تاریخی**

بنا دارای مالکیت عمومی است و ناگفتوان در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده است.

#### **۸- اقدامات انجام شده در مورد بنا با ذکر مشخصات:**

نهبه گزارش نیست، عکس، نقشه.

#### **۹- توضیح ضروری و اختصاصی بنا:**

باتوجه به اینکه اعمال محل مردمانی هستند که از نظر مالی در امور مربوطه به شهر خود مشارکت می‌نمایند، این مشارکت باید به گونه‌ای هدایت شود که در جهت حفظ ارزش‌های تاریخی باشد. تعمیرات می‌باشند با اصالت بنا هماهنگ شود و از ایجاد الحاقات و انجام تعمیرات تاهمیگون بابنا خودداری شود.

اشاره به اقداماتی که در دوره‌های گذشته روی بنا انجام شده است.

۱ - توسعه و یا تعمیرات دخل و تصرف انجام شده تاکنون :

در این بنا بدليل عدم نظارت میراث فرهنگی تعمیرات ناهمگونی صورت گرفته است و بخطهای نیز به بنا الحاق گردیده، نمای خارجی بنا بطور کامل آجر نما شده است، روی ستونهای بنا رنگ شده است پایی ستونها لازمه‌های موزائیکی ایجاد شده و گف بنا با موزائیک فرش شده است.

در بخش شمالی یک شبستان ستوندار جدید در دو طبقه احداث شده که جلو آن یک صحن باز با محرابی در غرب ساخته شده است، بخش جنوبی نیز یک فضای کوچکتر به مسجد اضافه شده است. در بعضی از فسمتها از دربهای آهنی استفاده شده است، تأسیسات بنا شامل برق، آب و کولر گازی می‌باشد.



مسجد جامع اوز- منای غربی مبل لرآهگاری




مسجد جامع اوز- زادیه حمزه‌بی مسازه، حاسازی جدید



محله لردا آبران

کوچه

طیابان طاهری



اداره کل میراث فرهنگی اسلامی	
موضوع: پلان مسجد جامع شهرستان لرد	
ردیف بنا	نام
۱۱۱	گل
۷۸	شترن
۱۲۴۳۸	میان
۱/۱۰۰	مقیاس