



ریاست جمهوری
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس

مسجد نو

تهریه کنندگان: سیما علوفه - ابرج محمدی

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

تاریخ تهریه: تابستان ۸۳

بسم الله الرحمن الرحيم

<input type="text"/>	شماره نامه بلاغیه ارسالی (مالک)	<input type="text"/>	تاریخ نامه بلاغیه ارسالی (مالک)
<input type="text"/>	شماره رضایت‌نامه مالک	<input type="text"/>	تاریخ رضایت مالک
<input type="text"/>	کد کاربری فایل	<input type="text"/>	کد کاربری فایل
<input type="text"/>	نام کاربری بیشنهادی	<input type="text"/>	کد کاربری بیشنهادی
<input type="text"/>			گزارش کامل

۱- موقعیت طبیعی اثر:

شهرستان لار ۲۰۹۳۳ کیلومتر مریع و سمعت دارد و این نظر به اختصار ۱۶۷۹ درصد از کل مساحت استان، بیشترین مساحت استان را در بر گرفته است. لار در ۵۴° و ۲۰° طول جغرافیائی و ۲۷° و ۴۱° عرض جغرافیایی قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا ۸۰۰ متر است. این شهرستان از شمال به داراب و جهروم، از غرب به طیروز آباد از جنوب به لامرد و استان هرمزگان محدود است. جمعیت شهرستان ۶۶۶۰۶ نفر و شهرهای آن به جز لار به عنوان مرکز: گرانش، اوز، خنج، بنارویه، بیرم، جوسو و خور است. این شهرستان دارای ۶ بخش و ۷۲۱ آبادی است. در مورد نام لار در متون تاریخی آمده است این شهر ایندا لاد نامیده می‌شود و لاد نام یکی از پسران پادشاه قدیم پارس بود که این شهر را در ناحیه گرمسیری جنوب پارس ساخت. لار در جنوب شرقی استان فارس و در منطقه زلزله خیز قرار دارد.

۲- موقعیت فعلی اثر:

لار، شهر قدیم، محله پیرغیب، جنب کانون فرآن (بازار) (مکتب زهره)، جنب آب انبار نو.

۳- شماره پلاک تپیقی اثر (پنا):

۴- تاریخچه و وجه تسمیه اثر:

این اثر مربوط به اوایل دوران قاجاریه است.

۵- سوابق پژوهشی اثر (شناسانی، پرسی، گمانهزنی، حفاظی و...):

این اثر در مالهای گذشته توسط کارشناسان اداره کن میراث فرهنگی شناسانی مورد بازدید قرار گرفته و تاریخی بودن آن را تأیید کرده و در سال ۱۳۸۲ کلیه اقدامات تپیقی آن مهبا نا پس از مطری شدن در جلسه شورای ثبت استان در فهرست آثار ملی قرار گیرد.

ع- نوع و توصیحات مالکیت انو:

این اثر در تملک اداره اوقاف می باشد. کتبه مساجد ایران زیر نظر اداره اوقاف می باشد.

۷- اقدامات انجام شده در مورد حرم (حرم) پیشنهادی:

ناگفون هیچگونه اقدامی درخصوص تعیین حرم این اثر صورت نگرفته است. در نظر گرفتن «امت» از هر جای مسجد جهت تعیین حرم آن بسیار مناسب می باشد.

۸- ویژگی انو:

فرم معماری و بلان اثر از ویژگیهای آن می باشد.

۹- مشخصات انو: (الف) تبه —— (ب) بنا/تریتینات، نوع مصالح، ابعاد و اندازه و...)

این اثر در کنار آب اتبار نو واقع شده است و بروزی اثر در ضلع شمال شرقی بنا تعیین شده است. حیاط مسجد بصورت مستطیل بوده و در ضلع شمالی آن حوضی جدید با مصالح جدید احداث شده است. وضوگاه مسجد در ضلع غربی و در کنار آن دالانی وجود دارد که به یکی از دهنه های آب اتبار نو متصل است. در پذیره سمت چپ این دالان ۳ عدد سرگ نوشته که در موره ساخت بنای مسجد و غرایخانه نوشته شده است در ضلع جنوبی نیز شیستان مسجد فرار دارد که بوسیله ۴ درب دو لنجکهای و یک درب چهارلنجه ای ایوان را به شیستان متصل می کند در این شیستان ۵ ستون سنگی با دو شبہ ستون وجود دارد پوشش این شیستان با تبر چوبی پوشش داده شده است در وسط دیواره جنوبی شیستان یک محراب تعیین شده است. تزئینات موجود در سلف آن بصورت مقرنس کلری می باشد. شیستان اصلی دارای چهار ستون بصورت مربع شکل که توزیع هایی در راسته شرقی و غربی به هم متصل شده اند. ستونها از ۲ جهت به یکدیگر متصل هستند آنهم بخاطر عرض زیاد شیستان و عدم امکان استفاده از چوبهای یک نگه در سلف بوده است. پوشش سقف بوسیله تبرهای چوبی بزرگ که اصطلاحا شاه تبر نامیده می شود، احداث شده اند. هر یک متر ۲ تبر بزرگ که بین آنها چوبهای کوچک گز بالک رفته است. جهت اصلی شیستانی که با شیستان اصلی در ارتباط می باشد این شیستان کوچک دارای یک ستون و یک پستوی کوچک و یک ورودی است. فاصله ۲ ستون وسط شیستان نسبت به بقیه ستونها بیشتر بوده. توزیع این دو ستون نیز بزرگتر بوده. ارتفاع شیستان اصلی ۳۷۵ سانتیمتر سلف نسبتاً سالم دیواره بسیاری

نیز دارای ترک بوده و خطر ریزش نیز دارد از ویژگیهای این مسجد نوع ارتباط آن با آب آثار نو می‌باشد. این ارتباط بواسطه راهرویی با عرض یک متر است که قسمتهای داخلی مسجد دارای سنتک ازره جدید می‌باشد. قوس استفاده شده در توپزدها و ملاجدها و ورودیهای شبستان ۳ بخشی بوده و دارای یک قوس تنیز می‌باشد.

۱۰- نوع بیرونی‌داری اثر (قبای، فعلی و پیشنهادی):

نوع بیرونی‌داری این اثر در اصل بصورت مذهبی بوده. در حال حاضر نیز بصورت مذهبی می‌باشد.

۱۱- توضیح دخل و نصرفات انجام شده و مشهور در اثر:

بکار بردن سنتک ازرهای جدید داخل مسجد

۱۲- توضیح تعمیرات گذشته اثر (بنا):

کلیه تعمیرات انجام شده در اثر بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات میراث فرهنگی بوده است.

۱۳- شرح وضعیت موجود، خطرپذیری و آسیب‌های واردده (اگر آسیبی دیده است):

در بدنه دیوارهای این اثر ترکهای وجود دارد که در صورت تعمیر نکردن آنها خطر ریزش کلیه دیوارهای مسجد امکان پذیر است.

۱۴- توضیحات ضروری و اختصاصی اثر:

با توجه به قرم معماری آن، لزوم ثبت در فهرست آثار ملی ضروری می‌نماید.

۱۵- ذکر منابع و مأخذ گزارش:

پژوهید از محل و گفتگو با اهالی

۱۶- عدارک:



حیاط مسجد نو



سقف تیر پوش شبستان



شبستان مسجد نو




محراب در ضلع جنوبی



طبق نماهای داخل مسجد



کتیبه موجود در بنا



اداره کل میراث فرهنگی کارن	
دفتر میراث فرهنگی نارستان	
عنوان: پلان مسجد نو	ساله: ۱۳۷۰
بخش: آئینه‌گردان	برداشت: ر. هشتگران
تعداد: ۱:۱۰۰	توضیع: د. هشتگران