



ریاست جمهوری
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس

آب انبار شیخ خنج

تهیه‌کنندگان: سیما علویه - رسول مشتاقیان

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

تاریخ تهیه: تابستان ۸۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شماره نامه ابلاغیه ازسالی مالک: [] تاریخ نامه ابلاغیه ازسالی مالک: []

شماره رضایت نامه مالک: [] تاریخ نامه رضایت مالک: []

کد کاربری قبلی: [] کد کاربری فعلی: [] کد کاربری پیشنهادی: []

نام کاربری قبلی: [] نام کاربری فعلی: [] نام کاربری پیشنهادی: []

گزارش کامل

۱- موقعیت طبیعی اثر:

خیابان یکی از بخشهای شهرستان لار می باشد و در جنوب شرقی استان فارس واقع شده است. منطقه مورد نظر از گذشته تاکنون جزء مناطق رزانه خیر محسوب می شود. خیابان در ۵۳' و ۲۷' عرض شمالی و ۲۶' و ۵۳' طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است. ارتفاع آن از سطح دریا ۶۵۷ متر و فاصله آن تا مرکز استان (شیراز) ۲۷۵ کیلومتر و ۱۰۵ کیلومتری شمال غربی لار واقع گردیده است. بخش خیابان در دشتی وسیع با آب و هوای گرم و خشک قرار گرفته است نام خیابان در اصل خشک به خیم خا، و سکون نو، و گاف یعنی گوشه و بیغوله و بعد از تصرف عربی کاف تبدیل به خیم گشته و آن را خیابان گفته اند. بارندگی در خیابان بسیار کم و عمده محصولات آن خرما، گندم و جو می باشد. میانگین بارش سالانه در خیابان ۲۵۰ میلی متر است.

۲- موقعیت فعلی اثر:

بافت قدیمی شهر خیابان

۳- شماره پلاک ثبتی اثر (بنا):

۴- تاریخچه و وجه تسمیه اثر:

با توجه به فرم معماری و مصالح بکار رفته در این بنا احتمالاً مربوط به دوره قاجار به می باشد.

۵- سوابق پژوهشی اثر (آشناسازی، بررسی، گمانه زنی، حفاری و...):

هیچ گزارشی نسبی، عکس و نقشه جهت ثبت در فهرست آثار ملی

۶- نوع و توضیحات مالکیت اثر:

بنا عام المنفعه است.

۷- اقدامات انجام شده در مورد حریم اثر (حریم پیشنهادی):

حریم بنا تعیین نشده است.

۸- ویژگی اثر:

بنا ویژگی خاصی ندارد.

۹- مشخصات اثر: الف) تپه (ب) بنا تراشیدنیات، نوع مصالح، ابعاد و اندازه و ...)

آب انبار شیخ که در بافت قدیمی خنج می باشد دارای پلان دایره به ابعاد ۱۰ متر ارتفاع گسند عمق ۶/۹۰ متر قطر ۱۲ متر و در حال حاضر ۴۱۸ متر ذخیره آب می باشد. بنا دارای ۶ دهانه برداشت آب بوده که همگی آنها مسدود شده اند. بدلیل رویش گیاهان بر روی گنبد سقف آن ترک برداشته و نیاز به مرمت دارد. مصالح بکار رفته در بنا شامل سنگ و گچ می باشد. این بنا بدلیل توسعه شهری صدمات زیادی دیده بطوری که آسفالته خیابان مجاور آن ۱/۵ متر می باشد و از ارتفاع سردر ۱/۶۰ بیشتر باقی نمانده است و بقیه در زیر آسفالته خیابان است.

پلای سردر سه عدد سوراخ جهت خاک روس کف آب انبار و نصب فرفره بر روی آن بوده که امروزه پوشای آن باقی مانده است. قطر آب انبار ۱۲ متر می باشد.

۱۰- نوع بهره برداری اثر (قبلی- فعلی و پیشنهادی):

هیچگونه بهره برداری از بنا نمی شود و از ۱۵ سال گذشته متروک شده است. خصوصیات بارز بنا دهانه های هلالی کم نظیر و فرم معماری آن می باشد.

۱۱- توضیح دخل و تصرفات انجام شده و مشهور در اثر:

بنا در سال ۱۳۶۷ تعمیر شده و از ۱۰ سال قبل نیز متروک شده است.

۱۲- توضیح تعمیرات گذشته اثر (بنا):

بنا در سال ۱۳۶۷ تعمیر شده است.

۱۳- شرح وضعیت موجود، خطرپذیری و آسیب‌های وارده (اگر آسیبی دیده است):

این بنا به شدت صدمه دیده، نیاز مبرم به تعمیرات و استحکام بخشی دارد. بنا توسط شهرداری
صدمات زیادی دیده و قصد تعمیر کاربری آن به کنایی را دارند.

۱۴- توضیحات ضروری و اختصاصی اثر:

بنا نیاز به تعمیر و مرمت دارد.

۱۵- ذکر منابع و مأخذ گزارش:

بازدید از محل و گفتگو با اهالی محل

۱۶- مدارک:

مکتوبی آب انبار شیخ علی




توضیح مکتوب: غای حضرت غری آب انبار



توضیح مکتوب: غای غری آب انبار

شکل
↑



اداره کل میراث فرهنگی فارس	
دفتر میراث فرهنگی لارستان	
شماره: ۱۱۰ / ۱۰۱۰	موضوع: بیان
تاریخ: تیرماه ۸۲	موضوع: برج قدیم صنع
	موضوع: درختان کهن
	موضوع: روضی
	موضوع: سرسره
	موضوع: روضی

