



ریاست جمهوری  
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس

## پیر درویش عالی

تهریه کنندگان: سیدما علوبیه - ایرج محمدی

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

تاریخ تهیه: تابستان ۸۳

بسم الله الرحمن الرحيم



رباست جمهوری

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

## سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس

### گزارش ثبتی : پیغ درویش عالی

تاریخ تهیه: تابستان ۸۲

تهیه کنندگان: سیما علوبه - ایرج محمدی

نقشه بردار: سیما علوبه - ایرج محمدی

عکاس: سیما علوبه - ایرج محمدی

خدمات رایانه: حسینه عبداللیه

شماره ثبت: تاریخ ثبت:

(استناده از اطلاعات مندرج در این گزارش با ذکر مأخذ مجاز می باشد)

<input type="text"/>	تاریخ نامه ابلاغیه ارسالی (مالک)	<input type="text"/>
<input type="text"/>	تاریخ رضایتمند مالک	<input type="text"/>
<input type="text"/>	کد کاربری فعلی	<input type="text"/> کد کاربری پیشنهادی
<input type="text"/>	نام کاربری فعلی	نام کاربری پیشنهادی
گزارش کامل		<input type="text"/>

#### ۱- موقعیت طبیعی اثر:

شهرستان لار ۲۰۹۳۳ کیلومتر مریب وسعت دارد و از این نظر با اختصاص ۱۶۷۹ درصد از کل مساحت استان، بیشترین مساحت استان را در بر گرفته است. لار در ۵۹° و ۲۷° طول جغرافیایی و ۴۱° عرض جغرافیایی قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا یا خلیج فارس ۸۰۰ متر است این شهرستان از شمال به داراب و چهارم، از غرب به فیروزآباد، از جنوب به لامرد و استان هرمزگان محدود است جمعیت شهرستان ۲۵۰۶۶۶ نفر و شهرهای آن به عنوان مرکز: گرانش، اوز، خنج، بنارویه، بیرم، جویم و خور است این شهرستان دارای ۶ بخش و ۷۷۱ آبادی است. در مورد نام لار در متون تاریخی آمده است این شهر ابتدا لاد نامیده می‌شده و لاد نام یکی از پسران پادشاه قدیم پارس بود که این شهر را در ناحیه گرسنگی جنوب پارس ساخت. لار در جنوب شرقی استان فارس و در منطقه زلزله خیز قرار دارد.

#### ۲- موقعیت فعلی اثر:

۵ کیلومتری جاده لار، لطفی به بدر عباس، سمت راست جاده

#### ۳- شماره پلاک ثبتی اثر (پنا):

#### ۴- تاریخچه و وجه تسمیه اثر:

چون شخص متدين و والاداري در اين اثر به نام بيردرويش دفن شده است در نتيجه اين اثر را به همين نام نامیده اند.

#### ۵- سوابق پژوهشی اثر (شناساني، بورسي، گمانهزنی، حفاری و...):

ابن اثر در سالهای گذشته توسط کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی کشوری شناسانی و در سال ۱۳۸۲ کلیه اقدامات نئی آن مهیا نا بس از مطرح شدن در جلسه شورای ثبت استان در فهرست آثار ملی فرار گشود.

#### ۶- نوع و توضیحات مالکیت اثر:

نوع مالکیت بصورت ولقی است. کلیه بناهای مذهبی در تصرف اداره اوقاف می باشد.

#### ۷- اقدامات انجام شده در مورد حرم (حريم پیشنهادی):

ناکنون هیچگونه اقدامی درخصوص تعیین حرم این اثر صورت نگرفته است.

#### ۸- ویژگی اثر:

فرم گنبد اثر

#### ۹- مشخصات اثر: (الف) تبه —— ب) (بنا) (ترتیبات، نوع مصالح، ابعاد و اندازه و ...)

بنا دارای یک طبقه مربع شکل می باشد. ورودی بنا در ضلع شمالی قرار گرفته است. پیلان خود به عنوان صورت مربع که بوسیله گوشهواره هایین یک‌پلان تبدیل به دایره شده است. داخل بقعه سنگ ازاره به ارتفاع ۵ سانتیمتر کار گذاشته شده است. مصالح پکار رفته در احداث این بنا سنگ و گچ می باشد. گنبد این اثر بصورت پلکانی و از نظر مطابقه با گنبد دارالدين در شوش قالب مقابله می باشد. در داخل اتالک بلطفه ۴ عدد محجر چوبی که بر روی آن کنده کاری شده وجود دارد. ورودی بنا بوسیله یک طلق قوسی دار مسیر است. ورودی اثر با یک درب آهنی مسیر می باشد. این ورودی جدید و در سالهای گذشته کار گذاشته شده است. یک اتالک العالی در ضلع شمالی بنا احداث شده که یک محراب نیز در آن نصب شده است. ۳ اتالک در قسمت شرقی آن بهمراه یک حیاط که انتها از بلوک سیمانی و آخر ساخته شده است. در ضلع جنوبی بلطفه یک قبرستان بهمراه سنگ قبرهای با بیش از ۱۰۰ سال قدمت وجود دارد. سقف اتالک شیخ شرافی نیز چوبی می باشد.

#### ۱۰- نوع بهره‌برداری اثر (قبابی، فعلی و پیشنهادی):

نوع بهره‌برداری این اثر قبلاً بصورت مذهبی بوده در حال حاضر نیز به صورت مذهبی از آن استفاده می شود.

#### ۱۱- توضیح دخل و تصرفات انجام شده و مشهور در اثر:

احداث اتالک در حیاط این اثر با مصالح جدید از دخل و تصرفات بوجود آمده در اثر می باشد.

۱۲- توضیح تعمیرات گذشته اثر (اینا):

اندود پشت بام اثر و اندود بدنی داخلی اثر از تعمیراتی است که بر روی این اثر صورت گرفته است.

۱۳- شرح وضعیت موجود، خطرپذیری و آسیب‌های وارد (اگر آسیبی دیده است):

از نظر استحکام این اثر دارای استحکام بخشی مناسب و تنها آسیبی که دیده است تعمیرات انجام شده بر روی اثر بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات میراث فرهنگی صورت گرفته است.

۱۴- توصیحات ضروری و اختصاصی اثر:

۱۵- ذکر منابع و مأخذ گزارش:

هزار دیده از محل و گفتگو با اهالی محل

۱۶- مدارک:



گنبد مضرس بقعه



طبقهای داخلی بقعه




فیلیوش بقعه




پنجره مشبک چوبی



نمای جنوبی بقعه درویش عالی



دورنمای بقعه و آب لباز درویشان




دفتره کلن میراث فرهنگی نارمن

دفتره میراث فرهنگی نارمن

مکان: نارمن، استان خوزستان، شهرستان نارمن

زمانه: سده های ۱۰ تا ۱۲ میلادی  
حاجی احمدی، قصبه طلوع آسمان، نارمن

مساحت: ۱۰۰ مترمربع  
وضعیت: میراث ملی



شهرستان فیروز آباد

شهرستان چهرم

شهرستان زرین دشت


شهرستان داراب

شهرستان نامرد

استان هرمزگان



### شهرستان لار



آمار نامه استان فارس سال ۱۳۷۹

### علائم :

- مرکز استان
- مرکز شهرستان
- مرکز شهر
- محدوده استان
- محدوده شهرستان
- محدوده بخش
- محدوده زدستان

### موقعیت شهرستان

