

گزارش

پیشنهاد ثبت اثر در فهرست آثار ملی

منزل رفعت افرا

۱۵۹۱

تهیه کنندگان: سعید صفرزاده - جمشید اسدی پور

کتاب
صفحہ
پرست



اسلامی امور
وزارت تعلیم و تربیت

بہت ہے

خلاصہ گزارش پیشی

۱. نام اثر: منزل رفعت انزا

۲. موقعیت اثر: وزارت قدیم، محلہ میمن و عمران کراچی سندھی

۳. دورہ: قہ جا ر

۴. فرم اثر: عبدطہ مرکز

۵. مصالح: فقہ، اہل حدیث، اہل علم و فضل

۶. زبان: آہل کراچی، گانگوارا

۷. نوع مالکیت: شخصی

۸. کاری اثر: مسکوئی

۹. توضیح ضروری: حفاظت ضرورت ہے

۱۰. مدارک ہیوست: نقشہ رعبون، سہ ماہی

۱- موقعیت طبیعی:

شیراز مرکز استان فارس ۱۰۳۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد ارتفاع این شهر از سطح دریا ۱۵۴۰ متر است. شیراز در میان حصارهای کوهستانی واقع شده و زلزله‌های زیادی در این شهر به وقوع پیوسته است.

۲- موقعیت فعلی:

بنا در بافت قدیم شیراز، محله بی‌بی دختران، کوچه مهندس، پلاک ۶۵ واقع شده است.

۳- تاریخچه بنا:

بنا متعلق به دوره قاجاری است.

۴- مشخصات بنا:

ورودی بنا جنوبی است که از طریق راهرو به حیاط مرکزی راه دارد و سه طرف حیاط ساخت و ساز دیده می‌شود. با منزل مجاور یکی بوده که در حال حاضر تکیه‌یک شده و پلاک مجاور کاملاً نوساز می‌باشد. در ضلع جنوبی اتاقی در بالای ورودی بنا قرار دارد که از طریق یک پلکان فلزی جدید دسترسی دارد. ورودی اصلی

اتاق در حیاط مجاور بوده است. در سمت غربی پله در وسط و دو اتاق بزرگ در طرفین آن دیده می شود در غیز پله ها کاشی های خشتی شطرنجی یکبار رفته است. همکف این قسمت ساده و دارای پنجره های فلزی قرنگی پنج است. در سمت شمالی یک اتاق و زیرزمین وجود دارد که نمای بیرونی آن آجرکاری شده است.

۵. نوع بهره برداری و خصوصیات بارز بنا:

بهره برداری از بنا بصورت مسکونی است.

۶. عوامل تزئین شده و نوع آنها:

وجود کاشی های شطرنجی و آجرکاری سمت شمالی بنا عوامل تزئینی آن می باشد.

۷. نوع مالکیت بنا و مشخصات ثبت آن در ردیف آثار تاریخی:

مالکیت بنا خصوصی است.

۸- اقدامات انجام شده در مورد بنا با ذکر مشخصات:

تهیه مدارک ثبتی

۹- توضیح ضروری و اختصاصی بنا:

نگهداری و حفاظت بنا پس از به ثبت رسیدن الزامی می باشد.

اشاره به اقداماتی که در دوره های گذشته روی بنا انجام شده است.

۱- توسعه و یا تعمیرات دخل و تصرف انجام شده تاکنون:

به جز تشکیل کمیته فیزیکی بنا در بنای فعلی دخل و تصرفی دیده نمی شود و تعمیرات گسی در بنا انجام شده است.

شماره عکس




شرح عکس: قسمتی از ضلع شمالی و غربی


شماره عکس



شرح عکس: نمای بیرونی ضلع غربی بنا



| آبانه کالی میزانه ابرمکن استار طری | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| میزانه | میزانه کالی میزانه ابرمکن استار طری |
| میزانه | میزانه کالی میزانه ابرمکن استار طری |
| میزانه | میزانه کالی میزانه ابرمکن استار طری |
| میزانه | میزانه کالی میزانه ابرمکن استار طری |
| میزانه | میزانه کالی میزانه ابرمکن استار طری |



| اداره کل میراث فرهنگی اسلامی تاریخی | |
|---|---------|
| میراث فرهنگی تاریخی، میراث ملی، میراث جهانی | |
| معماری | معماری |
| تاریخ | تاریخ |
| تعمیرات | تعمیرات |
| ساخته | ساخته |

