



موزه و کتابخانه ملی

# کنفرانس مسجد جامع چوم

تحمیل کنندہ: کلیوم کال - کتابت الدهبی کار

نماخت بنا

۱- موقعیت طبیعی

این بنا در اقلیم کرم و خشک منطقه لرستان واقع در جنوب شهرستان فارس قرار دارد که با توجه به سوابق گذشته خود از مناطق زلزله خیر مهمن ایران محسوب

می شود .

۲- موقعیت ناچال

..... بنای مذکور در شهر چویم مرکز بخش چویم لرستان قرار دارد و به عنوان مسجد جامع شهر برگزاری نماز روز جمعه فراز می گیرد .

۳- تاریخچه بنا

تاریخ مسجد جامع چویم مشبیر به مسجد حاجی صفر قلیر بر اساس تکیه بیشتر و روایی مسجد به سال ۱۴۰۷ هـ ق. بر می گردد که برای مردم صفوی است  
با این مسجد بر طبق شواهد تکیه مذکور حامی صفر قلیر جویس است . این بنا امروزه به عنوان مسجد جامع شهر محل برگزاری نماز جماعت است .

۱- مشخصات پنا

.... مسجد جامع چوپانه شکل مساجد با شبستان و اندار و صحن مرکزی ساخته شده . مسجد با مصالح سنگ و گچ و در قسمت سقف با مصالح چوب ساخته شده

سود که امروزه به چای چوب از نعم و آجر استفاده نموده‌اند . طرفین طاق مرکزی رواق و فرست در جانب که منبر و محراب قرار دارد . ۴ کتبیه سنگی

به خط ثلث قرار دارد . کتبیه اول حاوی نام پاپی ، تاریخ ساخت ، نام کتبیه ساز و کتبیه دوم حاوی آیات قرآنی است که سال ۱۱۱۹ هـ . به دست محمد مادرق

بنی محمود چوپانه نوشته شده . بیان مسجد مستطیل شکل است . کتبیه سردر روزودی مسجد بدین مضمون است : بسم الله الرحمن الرحيم ، إلها بعمر مساجد

الله من آمن بالله باليوم الآخر ، مسجد متبرگه جمده از آثار طیریه چاهیه ملیو قلعه بن اسلهار شمس الدین پاساز محمد چوپانه در سال ۱۴۰۷ هـ . ق. احداث

و ولق نامه و نقش زمینه متواری و اولاد ذکور الصقام ایمان خیر الحاج حاجی آغا بن آغا رضا رشید پور چوپانه می‌باشد . پاپی او سحاب

علی قلعه علی المختار است .

تم

۲- نوع بناهه برداری و خصوصیات بازی بنا .

..... بنای مذکور به عنوان مسجد جامع تأثیرون موردن استفاده قرار نماید .

۳- موامل ترشیش شده و نوع آنها .

۴- تزیینات گچی در قسمت محراب ، طاق نماهای سنگی در قسمت رواق صحن مسجد .

این نوع مالکت بنا مشخصات ثبت آن در دریف آثار تاریخی

این بنا از پیرینه حاجی سفر قلی بن اسفهانی شمس الدین پاسا لر ساخته و وقتی بسیم جو سیم ساخته و وقتی بسیم شده ، بنای مسجد هنوز به ثبت آثار تاریخی نرسیده است .

۶

بـ الـ دـامـاتـ اـدـيـامـ شـدـهـ دـرـمـورـ بـدـاـذـكـرـ مـشـخـصـاتـ .

بهـ دـلـيـلـ دـعـمـ توـعـيـهـ بـهـ حـذـقـ حـرـبـ بـنـاـ ،ـ بـنـايـ سـورـدـ نـظـرـ دـجـارـ تـغـيـيرـاتـ وـ دـخلـ وـ تـحـرـفـهاـ بـرـ شـدـهـ اـسـتـ .

۷

اـ تـوضـيـحـ طـرـوـزـ واـخـتـامـيـ بـنـاـ

بـنـاـ طـيـ گـذـشتـ زـمانـ دـجـارـ تـغـيـيرـاتـ وـ دـخلـ وـ تـحـرـفـ زـيـادـ تـدـهـ جـنـاحـهـ اـمـروـزـهـ بـهـ جـزـ كـتـبـهـ هـاـيـ سـرـجـودـ درـ آـنـ وـ مـنـبرـ وـ سـجـابـ مـسـجـدـ دـيـگـرـ فـسـتـهـاـيـ آـنـ اـزـ اـرـزـشـ


تـارـيـخـ بـرـطـورـنـارـ نـيـستـ .

استاره به آنچه امانتی که در دوره های گذشته روی بنا انجام شده است .

۱- توسه و مانع برات ~~از~~ داخل و تصریف انعام شده ناگزون ،

بنا طریق گذشت زمان دچار تغییرات زیادی شده ، رواق مسجد سابق بر این نا ارتفاع بک منظر دارای سنگ بوده که امروزه پوشش قدمپر روان کلا" نمای دا طلور مسجد با گچ پوشیده شده است ، سلف جوپر مسجد در کل مرداشته شده و بجای آن از بیسم و آجر سلف چدیدی زده شده ، طاق های سحن های مسجد امروزه با سلسه در فلکی از شکل اولیه خود خارج شده ، از ناوادیواری سنگر نبا اثری بر جای نیست ، در قسمت حیاط فرش کاشو و عورا شیک باعت نوشدن و تغییر فرم قدمپر مسجد شده ، بخش حوضخانه قدیم مسجد امروزه به آشپرخانه مبدل گشته ، در بجهه های طاق دیوار دیوار دا طلور مسجد که به چیز تپویه هوا و روشنابی تعبیه شده بود امروزه مسدود است .

ارتقاء سحن مسجد با حوضخانه مسجد امروزه توسط دیوار الحائل از بین رفته ، نصب لوله کشو ، اب سردکن ، ایجاد درهای آتشی در قسمت سحن ، تخریب عیزان و سطح حیاط - تبدیل طاقها به انانق و تحریب طاق و نصب طاق های شلیخ شرقی مسجد همکو تسبیحة داخل و تصرفات در بیان است ، در قسمت دیوار پیروزون مسجد از مصالح جدید سیمان استفاده شده است .



بان مسجد جامع چرام ارستان  
متراز ۱۷۰  
آباده گنبد چوکار

مکن شماره



توضیح مکن و موقتب آن



مکن و موقتب آن باشد همچو هر دو