



ریاست جمهوری

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس

حمام پدز (پای دژ)

تهیه کنندگان: سیما علویه - ایرج محمدی

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:

تاریخ تهیه: تابستان ۸۳

۱۲۲۷

۵- سوابق پژوهشی اثر (شناسایی، بررسی، گمانه‌زنی، حفاری و...):
ناکون هیچگونه کار پژوهشی در این بنا انجام نشده است.

۶- نوع و توضیحات مالکیت اثر:
بنا دارای مالک اوقافی است.

۷- اقدامات انجام شده در مورد حریم اثر (حریم پیشنهادی):
برای این بنا حریمی در نظر گرفته نشده است.

۸- ویژگی اثر:

ویژگی بنا عبارتست در نمای داخلی گرمخانه که فضای هشتی است. رأس طاق چهار ضلع اصلی گرمخانه و رنوس دو پا باریک که بین اضلاع اصلی قرار دارند ۱۲ نقطه را در یک ارتفاع ایجاد می‌کنند که دایره طاق عرفجین گرمخانه مماس بر این نقاط است.

۹- مشخصات اثر: الف) تپه (ب) بنا (تزیینات، نوع مصالح، ابعاد و اندازه و...)

درب ورودی بنا از ضلع شمالی بوده است که امروز از بیرون رفته است. پس از هشتی ورودی وارد دو اتاق رخت‌کن می‌شویم و سپس راهرویی با سقف طاقی شکل ادامه دارد. در سمت راست راهرو اتاقکی با سقف طاقی شکل دارد. روپوشی سمت چپ پس از هشتی سه فضای گرمخانه منتهی می‌شود. پلان گرمخانه هشت‌ضلعی است که چهار ضلع اصلی آن طول بیشتر و آنها که در گوشه است طول کمتر دارد و فضاها از داخل به اضلاع کوچکتر تقسیم می‌شوند.

۱۰- نوع بهره‌برداری اثر (فعلی، فعلی و پیشنهادی):
این بنا دارای کاربری خدماتی است.

۱۱- توضیح دخل و تصرفات انجام شده و مشهور در اثر:

ناکون هیچگونه اقدام مرمتی توسط اهالی منطقه یا میراث فرهنگی بر روی این بنا انجام نشده است و اطراف بنا زمین کشاورزی است.

۱۲- توضیح تعمیرات گذشته اثر(بنا):

تاکنون هیچ اقدام مرمتی صورت نگرفته است.

۱۳- شرح وضعیت موجود، خطرپذیری و آسیب‌های وارده(اگر آسیبی دیده است):

بنا نیاز به مرمت و حفاظت دارد.

۱۴- توضیحات ضروری و اختصاصی اثر:

باتوجه به فرم معماری و قدمت بنا، نیاز به ثبت در فهرست آثار ملی و حفاظت آن ضروری می‌نماید.

۱۵- ذکر منابع و مأخذ گزارش:

بازدید از محل و گفتگو با اهالی محل - کتاب تاریخ لارستان، سیدعلی‌الدین مورخ لاری، تصحیح

دکتر محمدباقر وثوقی، چاپ اول، ۱۳۷۱

۱۶- مدارک:



حفره ایجاد شده در سقف حمام



سنگ چینهای سقف حمام



شمال شرقی گرمخانه



خزینه حمام



شمال غربی حمام پندز




دهاه ورودی حمام



پشت بام حمام



ضلع شمالی حمام پندز



اداره کل معیشت فرهنگیان تهران

دفتر معیشت فرهنگیان تهران

شماره ۱۸۱	معماری: باقر
۴۴	معماری: دکتر (مهر)
معماری: ...	معماری: ...
۱:۵۰	توسعه: ...



