

گزارش

پیشنهاد ثبت اثر در فهرست آثار ملی

## منزل آزاد حسینی

تهیه کنندگان: سعید صفرزاده - جمشید اسدی پور

۱۵۸ ک



سازمان اسناد و کتابخانه ملی  
جمهوری اسلامی ایران



شماره  
تاریخ  
پست

بسته

خلاصه گزارش نیشی

۱- نام اثر: نخل آملو حسینی

۲- موقعیت اثر: استخر هم تیرگه، گل و رویان، ثبت دولتی، کوه دره سحر

۳- دوره: قاجاری

۴- فرم اثر: صیقل طرز رسم طرز ساخت و ساز دولتی

۵- مصالح: گچ، آهک، خشت، گچ

۶- نویسنده: آجرکاری - محرابی

۷- نوع مالکیت: عمومی

۸- کاربری اثر: سکونی

۹- توضیح ضروری: حفاظت و تکثیر در اسناد

۱۰- مدارک پیوست: نقشه و عکس، سند مالکیت، سند مالکیت

۱۱- شماره ثبت

#### ۱- موقعیت طبیعی:

شیراز مرکز استان فارس ۱۰۳۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد ارتفاع این شهر از سطح دریا ۱۵۴۰ متر است. شیراز در میان حصارهای کوهستانی واقع شده و زلزله‌های زیادی در این شهر به وقوع پیوسته است.

#### ۲- موقعیت فعلی:

بنا در بافت قدیم شیراز، محله گود عربان، پشت مدرسه‌خان، کوچه مدرسه حشمت واقع شده است.

#### ۳- تاریخچه بنا:

بنا متعلق به دوره قاجاریه است.

#### ۴- مشخصات بنا:

ورودی بنا غربی است که به حیاط مرکزی راه پیدا می‌کند و سه طرف حیاط ساخت و ساز دارد. در ضلع غربی پنج دری با نمای آجرکاری و زیرزمین ساده با نورگیرهای مشبک سنگی است. ضلع شمالی همانند غربی پنج دری وجود دارد که فضای داخلی آن ساده می‌باشد. تالار اصلی در ضلع جنوبی است که درک

چوبی دارد. تزئینات داخلی تالار اصلی از بین رفته است. زیرزمین دو ضلع شمالی و جنوبی ساده و فاقد تزئینات است ولی نورگیرهای حجاری شده مشبک دارد.

۵- نوع بهره‌برداری و خصوصیات بارز بنا:

کاربری بنا مسکونی است. وسعت و فرم معماری بنا از خصوصیات بارز آن می‌باشد.

۶- عوامل تزئین شده و نوع آنها:

طرحهای آجرکاری و نورگیرهای مشبک حجاری شده در نمای بنا از عوامل تزئین آن است.

۷- نوع مالکیت بنا و مشخصات ثبت آن در ردیف آثار تاریخی:

مالکیت بنا خصوصی است.

۸- اقدامات انجام شده در مورد بنا با ذکر مشخصات:

تهیه مدارک ثبتی

۹- توضیح ضروری و اختصاصی بنا:

آسیب‌هایی به بنا وارد شده و نیاز به مرمت اساسی دارد.

اشاره به اقداماتی که در دوره‌های گذشته روی بنا انجام شده است.

۱- توسعه و یا تعمیرات دخل و تصرف انجام شده تاکنون:

تعمیرات کمی در بنا انجام شده است.

شماره عکس:



شماره عکس:



شرح عکس: پنج درسی ضلع غربی (های پروانه)

شرح عکس: آثار جنوبی بناهای بروزی



