

گزارش

پیشهاد ثبت اثر در فهرست آثار ملی

منزل عزیز شیر مردزاده

تهیه کنندگان: سعید صفرزاده - جمشید اسدی پور

کپی
نمبر
پست



پنجاب
حکومت
وزارت تعلیم و تربیت

برائے

خلاصہ گزارش تہی

تعلیم خصوصی سرکاری طور پر

۱۔ نام اثر:

۲۔ موقعیت اثر: منتہی سیمینار - علامہ سید ابوالکلام آزاد - پورہ - ۶۶

تعمیراتی

۳۔ دورہ:

۴۔ فرم اثر: جدول مرکزی سہولت یافتہ و زبردست

۵۔ مصالح: نہ ج - گرفتگی

۶۔ تزیینات: آجگاروی

۷۔ نوع مالکیت: خصوصی

۸۔ کاربندی اثر: سکون

۹۔ توضیح ضروری: صاف و علی راز کار

۱۰۔ مدارک ہیئت: کس نہ دیکھیں (سید بیگم)

NAVY

۱- موقعیت طبیعی:

شیراز مرکز استان فارس ۳۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد ارتفاع این شهر از سطح دریا ۱۵۴۰ متر است. شیراز در میان حصارهای کوهستانی واقع شده و زلزله‌های زیادی در این شهر به وقوع پیوسته است.

۲- موقعیت فعلی:

بنا در بافت قدیم شیراز، محله سنگ‌سیاه، کوچه نمازی، پلاک ۶۶ واقع شده است.

۳- تاریخچه بنا:

بنا متعلق به دوره قاجاری است.

۴- مشخصات بنا:

ورودی بنا در ضلع شمالی است و از یک هشتی مشترک به حیاط راه پیدا می‌کند. با منزل مجاور (حسین نمازی) یکی بوده و تفکیک شده است. در ضلع غربی ایران ستون‌داری وجود دارد که در آن دو ستون چوبی با سرستون تزئینی بکار رفته است. در سمت شمالی پنج دری بنا قرار دارد که مسدود شده و به پلاک مجاور

مربوط می باشد. در قسمت شرقی حیاط یک اتاق با سه درجه چوبی در بالا و دو اتاق در پایین مشاهده می شود. بدنه آجری جنوبی دارای سه ناف نما با طرحهای آجرکاری است.

۵. نوع بهره برداری و خصوصیات بارز بنا:
بهره برداری از بنا مسکونی است.

۶. عوامل تزئین شده و نوع آنها:
تزئین آجرکاری و شبرسر و ستون چوبی از عناصر تزئین بنا است.

۷. نوع مالکیت بنا و مشخصات ثبت آن در دفتر آثار تاریخی:
مالکیت بنا خصوصی است.

۸- اقدامات انجام شده در مورد بنا با ذکر مشخصات:

تهیه مدارک ثبتی

۹- توضیح ضروری و اختصاصی بنا:

حفاظت از بنا ضروری می باشد.

اشاره به اقداماتی که در دوره های گذشته روی بنا انجام شده است.

۱- توسعه و یا تعمیرات دخل و تصرف انجام شده تاکنون:

تعمیرات کمی در بنا انجام شده و تکمیل بنا دخل و تصرف عمده در بنا می باشد.

۱۵۷۲

شماره عکس:



شماره عکس: نمای ورودی صانع شرقی

شماره عکس:



شماره عکس: ایوان بستوندار صانع غربی

شماره عکس:



شرح عکس: فضای داخلی اتاق فوقانی قلعه مشویی

شماره عکس:



شرح عکس: فضای داخلی اتاق قلعه مسیالی

شماره عکس:




شماره عکس:




شرح عکس: فضای داخلی اتاق ضلع مشرقی

شرح عکس: بدنه اُخری ضلع جنوبی



تاریخ و مکان پروژه	۱۳۸۰ خرداد ماه
محل پروژه	تهران، خیابان ولیعصر
معماری	مهندس ...
ساخت	مهندس ...
محل	تهران
موضوع	مسکونی



اسم المبنى: _____
 رقم المبنى: _____
 تاريخ: _____
 اسم المصمم: _____
 اسم المهندس: _____

